



NOS PIÈCES AMÉLIORÉES OFFRENT UNE VÉRITABLE DURABILITÉ

Les assemblages de tuyau de chaufferette sont exposés à des conditions difficiles causant souvent des bris ou des fissures dans les matériaux de plastique inférieurs. Surtout dans les assemblages multipièces plus complexes, vous avez besoin des remplacements plus durables pour assurer une réparation fiable. C'est là où l'expertise Dorman fait toute la différence.

C'est en nous concentrant sur des assemblages de tuyau de chaufferette complexes que nous concevons nos solutions rigoureuses pour endurer les conditions les plus difficiles sous le capot. Plusieurs de nos solutions Dorman OE FIX offrent des raccords améliorés en métal pour aider à prévenir les défaillances futures et le tout est soutenu par notre garantie à vie limitée.



PIÈCES DE QUALITÉ PROVENANT DU NOM LE PLUS FIABLE DU MARCHÉ SECONDAIRE

Fabriqué pour durer – remplacez les pièces en plastique sujettes à la défaillance pour des composants en métal durable.

Remplacements parfaits – attendez-vous à un raccord et une fonction originale identique à l'ÉO sur des conceptions plus complexes.

Ingénierie supérieure – découvrez des remplacements améliorés et fiables pour des réparations de tuyau de chaufferette complexes.

Garantie à vie – chaque composant Dorman résiste à l'épreuve du temps, vous pouvez y faire confiance.



ASSEMBLAGES DE TUYAU DE CHAUFFERETTE DORMAN

SOLUTIONS VEDETTES

Comme les deux exemples suivants le démontrent, les assemblages exclusifs de tuyau de chaufferette Dorman OE FIX offrent des innovations de conceptions et des matériaux améliorés afin de résoudre les défauts connus de l'ÉO et maximiser la durée de service. Nous offrons des douzaines de conceptions supérieures de tuyau de chaufferette dans notre inventaire de pointe.

Conceptions améliorées



REDESSINÉ AVEC UN RACCORD PLUS DURABLE POUR RÉSISTER AUX FISSURES ET AUX FUITES

626-609
Chevrolet Cruze 2016-11,
Chevrolet Cruze Limited 2016

PROBLÈME :

Le raccord cassant de l'usine se fissure et coule au fil du temps.

RÉPARATION :

Le raccord d'accouplement redessiné offre un branchement plus sécuritaire à l'orifice de sortie d'eau pour une plus longue durée de service

Matériel amélioré



OFFRE UN RACCORD-Y EN ALUMINIUM POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ

626-315HP
Chrysler Town & Country 2016-11,
Dodge Grand Caravan 2020-11

626-541
Ford F-150 2018-11,
Ford Lobo 2018-11,
Ford Mustang 2018-11,
Lincoln Mark LT 2014-11

PROBLÈME :

Les assemblages de tuyau de chaufferette CVCA d'ÉO font souvent défaillance en raison de fissures dans le raccord-Y en plastique.

RÉPARATION :

Ces remplacements Dorman OE FIX offrent des raccords-Y améliorés en aluminium afin de prévenir les défaillances semblables à l'avenir.

