MULTIPLES DE ADMISIÓN **DORMAN**



El proceso de desarrollo de Dorman, altamente detallado y centrado en el instalador, conduce a multiples de admisión con diseños mejorados y más confiables.

Antes de diseñar la línea de multiples de admisión de reemplazo más popular en el mercado, los ingenieros de Dorman pasaron cientos de horas visitando talleres de reparación, hablando con los propietarios de vehículos que realizan sus propias reparaciones y analizando los datos de fallas del equipo original. ¿El resultado? Los mejores multiples de admisión de reemplazo, con materiales más duraderos, tolerancias de fabricación ultraprecisas y diseños superiores. El reemplazo de un multiple de admisión es una reparación problemática que requiere mucho tiempo. La calidad y la innovación de Dorman aseguran que pueda hacerlo bien a la primera.

MEJORES ENTRADAS SIGNIFICAN MEJOR ADMISIÓN

Ahorra tiempo: un enfoque incansable en la calidad durante todo el proceso de fabricación significa una reparación confiable y sin contratiempos a la primera, sin tener que visitar al distribuidor

Diseños mejorados: incluidos multiples de admisión OE FIX patentados y kits de cubierta de colector/válvula que eliminan un diseño de equipo original propenso a fallas

Construcción confiable: diseñados con precisión y probados para corresponder al ajuste y rendimiento del equipo original

Mayor cobertura: Dorman encabeza el mercado de refacciones con multiples de admisión para vehículos en operación en Norteamérica, con más SKU próximamente

DORMAN®

Dorman Products, Inc. | Obtenga aplicaciones de vehículos y detalles técnicos en **dormanproducts.com**
Oficina Corporativa y Servicio a Clientes: +1-800-523-2492 | Línea técnica: +1-866-933-2911
© 2020 No se permite la reproducción total o parcial sin la aprobación previa por escrito.

MULTIPLES DE ADMISIÓN **DORMAN**

MULTIPLES DE ADMISIÓN OE FIX DESTACADOS

615-380

Buick 2020-13, Chevrolet 2020-12

PROBLEMA:

El multiple de admisión original a menudo falla cuando la válvula PCV interna se desplaza, lo que provoca un consumo excesivo de aceite.

REPARACIÓN:

Este multiple de admisión Dorman OE FIX se rediseñó con un pasador de retención para la válvula que evita fallas futuras e incluye un nuevo empaque del cuerpo del acelerador, empaques de puertos, juntas tóricas de inyectores de combustible, junta tórica del sensor MAP y tornillos para una instalación completa.

Este multiple de admisión también está disponible como kit Dorman OE FIX (**615-380KIT**) para la reparación completa de todos los componentes dañados, incluido el multiple de admisión, la tapa de la válvula y el conjunto de tubos de PCV.

615-472

Hyundai Santa Fe 2012-10, Kia Sedona 2014,
Kia Sedona 2012-11, Kia Sorento 2013-11

PROBLEMA:

El multiple de admisión del equipo original en ciertos vehículos Hyundai y Kia falla cuando el varillaje del pivote que conecta los dos ejes de la válvula de la aleta de admisión variable sufre cizalladuras por fatiga.

REPARACIÓN:

Este multiple de admisión Dorman OE FIX se rediseñó completamente para una mayor durabilidad. Los ejes de la válvula de aleta están fabricados con material más grueso para una mayor resistencia y los ejes se apoyan en cojinetes adicionales para reducir los puntos de tensión que conducen a fallas en el diseño de fábrica.

MUTIPLES DE ADMISIÓN ADICIONALES DESTACADOS

Estos multiples de admisión de reemplazo directo se diseñan y fabrican con precisión para corresponder al ajuste, a la función y a la durabilidad del colector de serie en los vehículos especificados. Se incluyen los empaques para una reparación completa.

615-175

Ford 2011-99,
Lincoln 2011-01,
Mercury 2011-01



615-188

Ford 2016-00

615-523

Chrysler 2008-07,
Dodge 2008-04

615-524

Chrysler 2006-05,
Dodge 2006-05,
Jeep 2008-06

DORMAN®

© 2020 No se permite la reproducción total o parcial sin la aprobación previa por escrito.