TUBULURES D'ADMISSION **DORMAN**



Le processus de développement de Dorman très détaillé et concentrer sur l'atelier engendre de meilleures conceptions de tubulures d'admission qui sont plus fiables.

Avant de concevoir la gamme la plus populaire de remplacements de tubulures d'admission sur le marché secondaire, les ingénieurs de Dorman ont passé des centaines d'heures à visiter les ateliers de réparation, à parler aux propriétaires de véhicules qui effectuent leurs propres réparations, et à analyser des données de défaillance d'équipement d'origine. Le résultat ? Des remplacements de tubulures d'admission inégalées qui offrent des matériaux plus durables et des conceptions supérieures selon des tolérances de fabrication ultra précises. Le remplacement d'une tubulure d'admission est une réparation qui prend du temps. L'innovation et la qualité Dorman vous assurent d'effectuer cette réparation correctement la première fois.

DE MEILLEURS INTRANTS SIGNIFIENT DE MEILLEURES TUBULURES

Épargne du temps — une attention constante sur la qualité tout au long du processus de fabrication signifie une réparation fiable, sans problème la première fois sans visiter le concessionnaire

Conceptions améliorées — incluant les tubulures d'admission brevetées OE FIX et les trousses tubulure/couvercle de soupape qui éliminent la conception d'équipement d'origine sujette à la défaillance

Construction fiable — Fabriqué avec précision et testé pour avoir un raccord et une performance identique à l'équipement d'origine

Couverture la plus vaste — Dorman domine le marché secondaire en tubulures d'admission pour les véhicules nord-américains en service, avec plus d'UGS à venir

DORMAN®

Dorman Products, Inc. | Obtenez des applications de véhicule et des détails techniques à **dormanproducts.com**
Siège social et service à la clientèle : 1-800-523-2492 | Ligne Tech : 1-866-933-2911
© 2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans le consentement écrit au préalable.

Circulaire tubulures d'admission DOR637782110 français

TUBULURES D'ADMISSION **DORMAN**

TUBULURES D'ADMISSION OE FIX EN ÉVIDENCE

Goupille de retenue redessinée

615-380

Buick 2020-13, Chevrolet 2020-12

PROBLÈME :

La tubulure d'admission d'origine fait souvent défaillance lorsque la soupape RGC interne se déplace et cause une consommation excessive d'huile.

RÉPARATION :

Cette tubulure d'admission Dorman OE FIX a été redessinée avec une goupille de retenue pour la soupape afin de prévenir une défaillance future et elle inclut un joint d'étanchéité de corps de papillon neuf, des joints d'étanchéité de port, des joints toriques d'injecteur de carburant, un joint torique de capteur de pression absolue de la tubulure et des vis pour une installation complète.

Cette tubulure d'admission est également offerte en trousse Dorman OE FIX **(615-380KIT)** pour une réparation complète de tous composants endommagés, incluant la tubulure d'admission, le couvercle de soupape et l'assemblage de tube RGC.

615-472

Hyundai Santa Fe 2012-10, Kia Sedona 2014, Kia Sedona 2012-11, Kia Sorento 2013-11

PROBLÈME :

La tubulure d'admission d'équipement d'origine sur certains véhicules Hyundai et Kia fait défaillance lorsque le raccord pivotant qui relit les deux arbres de soupape à clapet à calage variable se brise par la fatigue.

RÉPARATION :

Cette tubulure d'admission Dorman OE FIX a été complètement redessinée pour une durabilité accrue. Les arbres de soupape à clapet sont fabriqués de matériaux plus épais pour une meilleure résistance et les arbres sont supportés par des roulements additionnels pour réduire les points de contrainte qui cause la défaillance de la conception de l'usine.

TUBULURES D'ADMISSION ADDITIONNELLES EN ÉVIDENCE

Ces tubulures d'admission à remplacement direct sont fabriquées avec précision et usinées pour avoir un raccord, une fonction et une durabilité identique à la tubulure de l'usine sur des véhicules spécifiques. Les joints d'étanchéité sont incluent pour une réparation complète.

615-175

Ford 2011-99,
Lincoln 2011-01,
Mercury 2011-01

615-188

Ford 2016-00

615-523

Chrysler 2008-07,
Dodge 2008-04

615-524

Chrysler 2006-05,
Dodge 2006-05,
Jeep 2008-06

© 2020 Aucune reproduction en tout ou en partie sans le consentement écrit au préalable.