


Installationsinformation MOGK80996 & MOGK7469

Nedre kulbult monterad i spindel är ej designad från första början att bytas ut, finns ej som reservdel från bilens tillverkare.

Vid byte av MOGK80996 (MOGK7469 caster/camber -1 to +1 grader) måste spindel demonteras från bilen och pressverktyg anpassat för arbetet användas. Den nya kulbulten har större ytterdiameter (våldigt lite) än original för att uppfylla en säker fastsättning.

- OEM ball joint is available only as part of the knuckle.
- OEM ball joint is non-serviceable – contaminants can cause premature wear.




MOGK80996O

MOGK7469




Grease at:

Installation



Every oil change



Use a premium heavy-duty lithium or synthetic grease