



OFFICIAL STEERING & SUSPENSION OF NASCAR®


FORD EXPEDITION,
EXPLORER, EXPLORER
SPORT TRAC, F-150,
F-150 HERITAGE, F-250,
RANGER / LINCOLN
NAVIGATOR /
MAZDA B2300, B3000 /
MERCURY MOUNTAINEER

THE PROBLEM SOLVER®

PROBLÈME :

Panne de joint à rotule inférieur

- Le roulement en polymères de l'équipementier d'origine ne fournit pas une capacité de charge suffisante, en particulier dans des conditions de service difficiles.
- Les contraintes de charge et les intrusions érodent rapidement la surface de roulement.
- L'eau et la contamination peuvent attaquer la tige de rotule et le carter.




Description	Années	Marque/Modèle	N° de pièce de remplacement
Joint à rotule inférieur	1997-2002	Ford Expedition	K8695T (Standard)
	1995-2005	Explorer	
	2001-2005	Explorer Sport Trac	
	1997-2003	F-150	
	2004	F-150 Heritage	
	1997-1999	F-250	
	1998-2005	Ranger	
	1998-2002	Lincoln Navigator	
	2001-2003	Mazda B2300	
	2003-2005	Mazda B3000	
	1997-2005	Mercury Mountaineer	

SOLUTION :

Joint à rotule inférieur MOOG® K8695T

- Le joint à rotule inférieur MOOG K8695T est conçu avec un roulement type "gusher" à poudrage métallique, et une tige de rotule pleine avec rainures à graisse pour donner une surface d'usure la plus durable possible.
- Le carter monobloc cannelé est forgé dans un matériau supérieur, avec un traitement thermique pour obtenir la meilleure structure de grain, afin d'offrir force et durabilité.
- Un jonc de blocage en combinaison avec le carter cannelé maintient bien en place le joint à rotule. L'utilisation d'une presse est recommandée.
- La conception permettant le graissage du joint à rotule Problem Solver de MOOG permet que la lubrification atteigne toutes les surfaces de friction tout en chassant les contaminants.
- Un écrou à créneaux permet une installation plus facile.



Remarque :
Pour les problèmes avec des bras de suspension élargis/ usés, reportez-vous au Bulletin Problem Solver 29009, référence K8695T006

Pour voir les pièces, visitez www.FMe-cat.com

Ligne technique : **1-800-325-8886**

moogproblemsolver.com

