

Le Solutionneur™

BULLETIN

www.moogproblemsolver.com

BULLETIN: 25607

Coussinet d'embout de biellette interne de direction usé



1982-1998 General Motors,
1994-2003 Saab, 1993-2003
Chrysler/Dodge/Eagle

PROBLÈME:

Coussinet d'embout de biellette interne de direction usé

- Le modèle d'origine est un coussinet d'une seule pièce qui nécessite des outils spéciaux et une lubrification à l'installation.
- Même avec l'outil spécial, l'installation est très difficile et souvent, le nouveau coussinet est endommagé.

MODÈLE DE COUSSINET D'ORIGINE



PRISE DE FORCE CENTRALE TYPIQUE

Ensemble de réparation pour GM/Saab: Pièce n° K6531 ou K6677

Année	Marque/Modèle	Année	Marque/Modèle
82-89	Buick Skyhawk	82-88	Oldsmobile Firenza
86-98	Buick Skylark	88-91	Passport/Optima (Canadian)
85-87	Buick Somerset/ Somerset Regal	85-98	Pontiac Grand Am
82-88	Cadillac Cimarron	82-83	Pontiac J-2000
87-96	Chevrolet Beretta	88-93	Pontiac LeMans
82-94	Chevrolet Cavalier	82-94	Pontiac Sunbird
87-96	Chevrolet Corsica	87-91	Pontiac Tempest (Canadian)
92-98	Oldsmobile Achieva	99-03	Saab 9-3
85-91	Oldsmobile Calais	94-98	Saab 900


Ensemble de réparation pour Chrysler/Dodge/Eagle: Pièce n° K7349 ou K7408

Année	Marque/Modèle	Année	Marque/Modèle
99-04	Chrysler 300M	93-04	Dodge Intrepid
93-04	Chrysler Concorde	90-92	Dodge Monaco
94-01	Chrysler LHS	88-92	Eagle Premier
94-96	Chrysler New Yorker	93-97	Eagle Vision

SOLUTION:

Ensemble de réparation pour embout de biellette interne de direction MOOG®

- Le coussinet en deux parties compris dans l'ensemble de réparation MOOG élimine les outils spéciaux et la lubrification requis lors de l'installation du modèle d'une seule pièce d'origine.
- Ces coussinets sont facilement fixés en place par pression ; une économie de temps d'installation.
- De plus, l'ensemble de coussinets comprend une plaque de blocage de boulon.



K6677

K7408

Mon auto, j'en prends soin™

MOOG
CHASSIS PARTS™

LE SOLUTIONNEUR™

FEDERAL-MOGUL
MOTORPARTS