

## Supports de fixation et coussinets de jambe de force usés, corrodés ou endommagés

Camionnettes et VUS Ford et Mazda

[www.moogproblemsolver.com](http://www.moogproblemsolver.com)

### PROBLÈME:

#### Coussinets de jambes de force usés et supports de fixation corrodés ou endommagés


##### LES COUSSINETS

Les coussinets de jambes de force de certaines camionnettes et véhicules utilitaires sport Ford et Mazda peuvent être soumis à de hautes températures, en raison de la position du convertisseur catalytique situé sur le côté droit du véhicule, entraînant la défaillance du coussinet. Les coussinets en caoutchouc de type d'origine ont tendance à se détériorer à cause des intempéries, des risques routiers ou de la contamination.

##### LES SUPPORTS

Les supports de fixation de coussinets de jambe de force s'affaiblissent avec les années de dommages causés par la corrosion de l'embouchure du coussinet.

#### JAMBE DE FORCE/COUSSINETS DE JAMBE DE RÉACTION



### SOLUTION:

#### Jeu de coussinets et support de fixation MOOG®



MOOG offre plusieurs produits pour résoudre les problèmes de support et de coussinet sur les jambes de force de camionnette et de VUS Ford et Mazda.

Le déflecteur de chaleur n° K8729 : utilisé avec K8631 et le jeu de coussinets K80007 de MOOG remplace le déflecteur de chaleur d'origine corrodé ou manquant et constitué d'une mince feuille métallique. La pièce n° K8729 est constituée d'acier inoxydable de calibre 20 qui est plus épais que l'écran thermique en acier d'origine et il résiste à la corrosion, offrant une durée de vie prolongée.

La pièce n° K8361 est un modèle amélioré en caoutchouc. Ce jeu de coussinets qui résout les problèmes utilise des douilles de renforcement en métal offrant une résistance et une durabilité supérieures.

Le jeu de coussinets en thermoplastique n° K80007 (K80004, K80005 et K80006 aussi disponibles pour d'autres modèles et années) : ces coussinets extra robustes ne sont pas affectés par les huiles, les alcalins, l'ozone et les hydrocarbures et peuvent supporter les conditions climatiques les plus sévères et absorber des charges importantes. Ils ne décolorent pas et ne fissurent pas avec le temps.

Le jeu de coussinets excentriques n° K8746 procure jusqu'à 1 degré de changement de chasse selon le besoin. L'ensemble offre aussi un plaque de blocage de coussinet.

Les supports de fixation n° K8776 et K8777 (K8778, K8779, K8780 et K9947) sont aussi disponibles pour d'autres modèles et années) : remplacent le support de fixation de jambe de force corrodé ou endommagé. Les ensembles comprennent les fixations.

\* Consultez le catalogue pour les applications spécifiques.



# MOOG

CHASSIS PARTS™

Le Solutionneur™

Mon auto, j'en prends soin™

FEDERAL-MOGUL  
MOTORPARTS