

BOLETÍN PROBLEM

Solver™

Camionetas y vehículos utilitarios deportivos Ford y Mazda

BOLETÍN: 25794

Soportes para montaje y cojinetes de la biela de empuje desgastados, corroídos o dañados

www.moogproblemsolver.com

PROBLEMA:

Cojinetes de la biela de empuje desgastados y soportes para montaje corroídos o dañados


COJINETES

Los cojinetes de la biela de empuje de algunas camionetas y vehículos utilitarios deportivos Ford y Mazda pueden estar sujetos a altas temperaturas debido a la ubicación del convertidor catalítico, situado en el lado derecho del vehículo, que causa la falla de los cojinetes. Los cojinetes de caucho de tipo original tienden a deteriorarse debido a la intemperie, a los peligros de la carretera o a la contaminación.

SOPORTES

Los soportes para montaje del cojinete de la biela de empuje se debilitan con los años de daños causados por la corrosión de la embocadura del cojinete.

BIELA DE EMPUJE/COJINETES DE VARILLA DE APOYO



SOLUCIÓN:

Juego de cojinetes y soporte para montaje MOOG®



MOOG ofrece varios productos para resolver los problemas de soporte y de cojinete de las bielas de empuje de las camionetas y vehículos utilitarios deportivos Ford y Mazda.

Deflector de calor n.º K8729: Se emplea con K8631 y con el juego de cojinetes K80007 de MOOG para sustituir el deflector de calor original corroído o ausente y constituido por una hoja metálica delgada. La pieza n.º K8729 está hecha de acero inoxidable de calibre 20, que es más grueso que la pantalla térmica de acero original, resiste la corrosión y ofrece una vida útil mayor.

La pieza n.º K8361 es un modelo mejorado de caucho. Este juego de cojinetes para solucionar problemas utiliza piezas metálicas de refuerzo que ofrecen una resistencia y una durabilidad superiores.

Juego de cojinetes de termoplástico n.º K80007 (K80004, K80005 y K80006 disponibles también para otros modelos y años): A estos cojinetes de gran resistencia no les afectan los aceites, los productos alcalinos, el ozono ni los hidrocarburos y pueden soportar condiciones climáticas extremas y absorber cargas importantes. No se decoloran ni agrietan con el tiempo.

Juego de cojinetes excéntricos n.º K8746: Ofrece hasta 1 grado de cambio de avance del pivote, según las necesidades. El conjunto también ofrece una placa de retención del cojinete.

Soportes para montaje n.º K8776 y K8777 (K8778, K8779, K8780 y K9947 también están disponibles para otros modelos y años): Sustituyen los soportes para montaje de la biela de empuje corroídos o dañados. Los conjuntos comprenden las fijaciones.

* Consulte el catálogo para las aplicaciones específicas.



MOOG

CHASSIS PARTS™

El solucionador de problemas™

Sea Consciente del Cuidado de su Automóvil™

FEDERAL-MOGUL
MOTORPARTS