

CREMALLERA EPS DORMAN PARA F-150



601-900

Ford F-150 2014-11

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA AHORRAR TIEMPO Y DINERO.

Deje de enviar a los clientes al distribuidor para conseguir una nueva cremallera de dirección hidráulica electrónica o para programar una refabricada. Esta refacción de reparación de equipo original recién fabricada para más de 2 millones de camionetas Ford F-150 en todo Norteamérica es ahora la mejor solución para esta reparación. Cuenta con un diseño de sellado mejorado para evitar que ingrese el agua causando resistencia en la dirección, e incluye una herramienta de programación patentada que facilita la instalación y la configuración.



Dorman Products, Inc. | Obtenga aplicaciones de vehículos y detalles técnicos en dormanproducts.com

Oficina Corporativa y Servicio a Clientes: 1-800-523-2492 | Línea técnica: 1-866-933-2911

© 2020 No se permite la reproducción total o parcial sin la aprobación previa por escrito.

Programador
incluido
GRATIS

Ahorro de tiempo: la herramienta de programación gratuita, incluida y exclusiva significa que no es necesario realizar una programación con el equipo original o una captura de calibración

Ahorro de dinero: menos costoso que el equipo original. El programador gratuito elimina el cargo de programación del equipo original

Diseño confiable: validado con los Estándares Federales de Seguridad de Vehículos de Motor y aprobado en instalaciones de pruebas de terceros

Garantía limitada de por vida

CREMALLERA EPS DORMAN PARA F-150

CARACTERÍSTICAS MEJORADAS, FÁCIL DE INSTALAR Y FÁCILMENTE DISPONIBLE

601-900 Ford F-150 2014-11



Componentes electrónicos recubiertos para evitar la penetración de agua y la corrosión

“Este módulo de programación de un solo paso será la salvación para la mayoría de los técnicos”.

Dave Stricker, técnico certificado de ASE
Godshall's Auto Service, Hatfield, PA

El programador incluido ahorra la cuota de programación de equipo original, un ahorro estimado de 2,925 MXN



Protección de engranajes rediseñada para reducir la contaminación por residuos del camino que causa resistencia en la dirección interna

Construcción 100% nueva, lo que elimina problemas de disponibilidad con productos refabricados o la necesidad de devolver y reconstruir



Dorman Products, Inc. | Obtenga aplicaciones de vehículos y detalles técnicos en dormanproducts.com

Oficina Corporativa y Servicio a Clientes: 1-800-523-2492 | Línea técnica: 1-866-933-2911

© 2020 No se permite la reproducción total o parcial sin la aprobación previa por escrito.

F150-EPS-Rack_Sell-Sheet_418998873_es-MX