

CONJUNTOS DE MANGUERAS DEL CALENTADOR **DORMAN**



NUESTRAS PIEZAS MEJORADAS OFRECEN VERDADERA DURABILIDAD

Los conjuntos de mangueras de calentador están expuestos a condiciones adversas, lo que a menudo hace que los materiales plásticos inferiores se vuelvan frágiles y se agrieten. Especialmente en conjuntos de piezas múltiples más complejos, usted necesita refacciones más duraderas para garantizar reparaciones confiables. Ahí es donde el conocimiento experto de Dorman marca la diferencia.

Centrándonos en los conjuntos de mangueras de calentador complejos, diseñamos rigurosamente nuestras soluciones para soportar incluso las condiciones más implacables bajo el cofre. Muchas de nuestras soluciones OE FIX de Dorman cuentan con conectores de metal mejorados para ayudar a prevenir fallas futuras, y todo está respaldado por nuestra garantía limitada de por vida.



PIEZAS DE CALIDAD DE LA MARCA MÁS CONFIABLE EN EL MERCADO DE REFACCIONES

Fabricado para durar. Cambie las piezas de plástico propensas a fallas para obtener componentes metálicos duraderos.

Refacciones impecables. Espere el ajuste y la función originales del equipo original en diseños más complejos.

Ingeniería superior. Descubra refacciones confiables y mejoradas para las reparaciones complejas de mangueras de calentador.

Garantía de por vida. Todos los componentes Dorman resisten el paso del tiempo: puede contar con ello.



CONJUNTOS DE MANGUERAS DEL CALENTADOR DORMAN

SOLUCIONES DESTACADAS

Como muestran los dos ejemplos siguientes, los conjuntos de mangueras de calentador OE FIX exclusivos de Dorman cuentan con innovaciones de diseño, y materiales mejorados, para resolver defectos conocidos en el equipo original y maximizar la vida útil. Hay docenas de estos diseños superiores de mangueras de calentador en nuestro inventario líder en el sector.

Diseños mejorados



REDISEÑADO CON UN CONECTOR MÁS DURADERO PARA RESISTIR AGRIETAMIENTOS Y FUGAS

626-609
Chevrolet Cruze 2016-11,
Chevrolet Cruze Limited 2016

PROBLEMA:

El frágil conector de fábrica se agrieta y presenta fugas con el tiempo.

REPARACIÓN:

El conector de acoplamiento rediseñado brinda una conexión más segura a la salida de agua para una vida útil más larga

Material actualizado



CUENTA CON CONECTORES EN Y DE ALUMINIO PARA MAYOR DURABILIDAD

626-315HP
Chrysler Town & Country 2016-11,
Dodge Grand Caravan 2020-11



626-541
Ford F-150 2018-11,
Ford Lobo 2018-11,
Ford Mustang 2018-11,
Lincoln Mark LT 2014-11

PROBLEMA:

Los conjuntos de manguera de calentador del sistema HVAC originales suelen fallar debido a fisuras en el conector en Y de plástico.

REPARACIÓN:

Estos reemplazos OE FIX de Dorman incluyen conectores en Y de aluminio mejorados para evitar fallos similares en el futuro.

