


REPUESTO DE MÚLTIPLE DE ADMISIÓN

NÚMERO DORMAN 615-175: MEJORAS DE DISEÑO



PUERTOS COMUNES



615-175

Ford 2011-99, Lincoln 2011-01, Mercury 2011-01



ENEFICIOS DEL DISEÑO MEJORADO:

- > **EMPAQUES INTEGRADOS:** No se requiere usar empaques adicionales, ya que los empaques vienen integrados al múltiple. Esto ahorra tiempo durante la instalación y agrega mejor precisión y calidad de sellado.
- > **CARACTERÍSTICAS DE PUERTOS COMUNES:** Empaques probados tanto para los puertos cuadrados como para los redondos para asegurar el sellado adecuado en todas las aplicaciones
- > **REPUESTO COMPLETO:** Incluye todos los componentes, termostato y espaciadores de la carcasa para una reparación completa
- > **ROSCAS DE COBRE ELIMINADAS:** Tornillos autoperforantes a la medida incluidos para una instalación más sencilla y duradera

¿Cree que solo lo tiene la concesionaria? ¡Busque en Dorman primero!