


LÈVE-VITRES DORMAN



748-508
Chrysler Town & Country 2016-08,
Dodge Grand Caravan 2019-08,
Ram C/V 2015-12

748-542
Ford Expedition 2017-07,
Lincoln Navigator 2017-07



LA SOLUTION DE RECHANGE ORIGINALE À L'ÉQUIPEMENT D'ORIGINE

Dorman a introduit les lève-vitres au marché secondaire et nous continuons de développer, concevoir et d'offrir des milliers de solutions prouvées sur la route aujourd'hui. Plusieurs de nos conceptions exclusives offrent des améliorations uniques et innovatrices qui sont toutes rigoureusement testées selon des normes réglementaires et des normes d'industrie. Appuyé par une équipe d'ingénieurs internes, les lève-vitres Dorman sont fabriqués pour offrir une performance long terme et une fiabilité qui permet d'effectuer le travail correctement la première fois.

+ DE 3,000 SOLUTIONS
QUI AUGMENTENT CHAQUE MOIS

Conforme à FMVSS – Contrairement à certains concurrents du marché secondaire, tous les lève-vitres Dorman sont conçus pour se conformer aux normes fédérales de sécurité concernant les véhicules automobiles pour la fiabilité et la sécurité

Rigoureusement testé – Un laboratoire de point à Colmar en Pennsylvanie aide à assurer un raccord, une performance et une fiabilité à long terme



Conceptions exclusives prêtes à l'utilisation – Des millions de dollars investis dans la conception de circuits imprimés et la technologie intégrée ont menés à des remplacements ayant une fonctionnalité identique à l'équipement d'origine



**VISUALISEZ
NOTRE VIDÉO QUI
COMPARE AVEC LA
CONCURRENCE**



LÈVE-VITRES OE FIX™ EN ÉVIDENCE



741-644

Cadillac 2006-02, Chevrolet 2007-99, GMC 2007-99



Le lève-vitre d'équipement d'origine fait défaut lorsque le câble se fatigue avec le temps. Ce remplacement Dorman OE FIX™ offre des guides de câble ajoutés ainsi qu'un revêtement pour contrecarrer l'allongement et résister au grippage de la bobine.



741-586

Ford séries E 2019-02



Le lève-vitre d'équipement d'origine est riveté en place et exige l'utilisation d'un pistolet de rivetage spécialisé lors du remplacement. Ce remplacement Dorman OE FIX™ utilise de la quincaillerie filetée pour accélérer le processus d'installation, ce qui épargne temps et argent.



741-348

Nissan Frontier 2015-05, Nissan Pathfinder 2010-05, Nissan Xterra 2015-05, Suzuki Equator 2010-09

Le lève-vitre d'équipement d'origine fait défaut lorsque le câble se grippe à cause de sa mauvaise tension. Ce remplacement de lève-vitre Dorman OE FIX™ incorpore des ressorts de tension de câble pour résister au grippage de bobine.



748-974

Chevrolet Cruze 2015-10, Chevrolet Cruze Limited 2016

Le lève-vitre d'équipement d'origine fait défaut lorsque le bloc de glissière de vitre en plastique se fatigue et se fissure. Ce remplacement d'assemblage de moteur et de lève-vitre Dorman OE FIX™ incorpore un bloc de glissière redessiné pour une amélioration importante de la durabilité.

