



REGULADORES DE VENTANA OE FIX™ DESTACADOS



741-644

Cadillac 2006-02, Chevrolet 2007-99, GMC 2007-99


El regulador de ventana original falla cuando el cable se esfuerza con el tiempo. Esta refacción OE FIX™ de Dorman **cuenta con guías y revestimiento adicionales de cable** para contrarrestar el alargamiento y resistir el amarre del carrete.



741-586

Ford E-Series 2019-02


El regulador de ventana original está remachado en su lugar y requiere una remachadora especializada para reemplazarlo. Esta refacción OE FIX™ de Dorman **utiliza herrajes roscados** para acelerar el proceso de instalación, con lo cual ahorra tiempo y dinero.



741-348

Nissan Frontier 2015-05, Nissan Pathfinder 2010-05, Nissan Xterra 2015-05, Suzuki Equator 2010-09

El regulador de ventana original falla cuando el cable se amarra porque tiene poca tensión. Este regulador de ventana de repuesto OE FIX™ de Dorman **incorpora resortes de tensión de cable** para resistir el amarre del carrete de cable.



748-974

Chevrolet Cruze 2015-10, Chevrolet Cruze Limited 2016

El regulador de ventana original falla cuando la cruceta de la ventana de plástico se fatiga y se agrieta. Este conjunto de motor y regulador de repuesto OE FIX™ de Dorman **incorpora una cruceta rediseñada** para brindar una durabilidad significativamente mayor.

