


# REGULADORES DE VENTANA DORMAN



**748-508**  
Chrysler Town & Country 2016-08,  
Dodge Grand Caravan 2019-08,  
Furgonetas de cargo Ram 2015-12



**748-542**  
Ford Expedition 2017-07,  
Lincoln Navigator 2017-07

## LA ALTERNATIVA ORIGINAL AL EQUIPO ORIGINAL

Dorman fue pionero en los reguladores de ventana del mercado de refacciones y hoy continuamos desarrollando, diseñando y brindando miles de soluciones probadas en la carretera. Varios de nuestros diseños exclusivos cuentan con mejoras únicas e innovadoras, las cuales han sido probadas minuciosamente según las normas regulatorias y de la industria. Respalados por un equipo de ingenieros internos, los reguladores de ventana Dorman están desarrollados para brindar rendimiento y confiabilidad a largo plazo para hacer el trabajo correctamente la primera vez.

**MÁS DE  
3,000  
SOLUCIONES**  
Y AUMENTANDO CADA MES

### Conforme con FMVSS (Estándares Federales de Seguridad de Vehículos de Motor):

a diferencia de algunos competidores del mercado de refacciones, todos los reguladores de ventana Dorman están diseñados para cumplir con las normas federales de seguridad de vehículos a motor para garantizar la confiabilidad y la seguridad.

**Probados rigurosamente:** el laboratorio de pruebas de última generación en Colmar, Pensilvania, ayuda a garantizar el ajuste, el rendimiento y la confiabilidad a largo plazo.



**Exclusivos diseños con instalación fácil y sencilla:** los millones de dólares invertidos en el diseño de placas de circuito y tecnología incorporada generan refacciones que igualan la funcionalidad de los fabricantes de equipo original



**VEA NUESTRO VIDEO  
DE COMPARACIÓN  
DE COMPETIDORES**



## REGULADORES DE VENTANA OE FIX™ DESTACADOS



### 741-644

Cadillac 2006-02, Chevrolet 2007-99, GMC 2007-99



El regulador de ventana original falla cuando el cable se esfuerza con el tiempo. Esta refacción OE FIX™ de Dorman **cuenta con guías y revestimiento adicionales de cable** para contrarrestar el alargamiento y resistir el amarre del carrete.



### 741-586

Ford E-Series 2019-02



El regulador de ventana original está remachado en su lugar y requiere una remachadora especializada para reemplazarlo. Esta refacción OE FIX™ de Dorman **utiliza herrajes roscados** para acelerar el proceso de instalación, con lo cual ahorra tiempo y dinero.



### 741-348

Nissan Frontier 2015-05, Nissan Pathfinder 2010-05, Nissan Xterra 2015-05, Suzuki Equator 2010-09

El regulador de ventana original falla cuando el cable se amarra porque tiene poca tensión. Este regulador de ventana de repuesto OE FIX™ de Dorman **incorpora resortes de tensión de cable** para resistir el amarre del carrete de cable.



### 748-974

Chevrolet Cruze 2015-10, Chevrolet Cruze Limited 2016

El regulador de ventana original falla cuando la cruceta de la ventana de plástico se fatiga y se agrieta. Este conjunto de motor y regulador de repuesto OE FIX™ de Dorman **incorpora una cruceta rediseñada** para brindar una durabilidad significativamente mayor.

